

Floating Pile Driving Rig Safety Fatality File – Spanish



Muere un martinete de Massachusetts al ser golpeado por un pilote en una zanja

Un trabajador de la construcción de 47 años resultó mortalmente herido al ser golpeado por un pilote de madera que pesaba aproximadamente 1500 libras. El pilote, de 15 metros de largo, estaba suspendido entre los cables de una grúa de hinca mientras la víctima estaba colocando la parte inferior del pilote. En el momento del incidente estaba trabajando en una zanja de 15 pies de profundidad. Según sus compañeros de trabajo, el martillo fue bajado por el operador de la grúa y golpeó el pilote antes de que fuera colocado, lo que provocó que golpeará a la víctima. La víctima fue empujada contra la pared de la caja de la zanja y murió. Se solicitó inmediatamente asistencia médica de urgencia mientras los compañeros intentaban socorrerle. La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos y trasladada a la oficina del médico forense.

Para prevenir sucesos similares en el futuro, el director de MA FACE concluyó que los empleadores deberían:

- emplear únicamente gruistas competentes con experiencia en el tipo de equipo que se va a utilizar, en este caso, una apiladora.
- desarrollar y mantener un programa de salud y seguridad que incluya, entre otras cosas, consultas periódicas con los empleados sobre cuestiones de seguridad.

Además, el estado y/u otros organismos de certificación deberían

- considerar la posibilidad de expedir una licencia especial para el manejo de grúas como piloteadoras.