Caught Between: Avoiding ‘Strike,-Caught,-Crush’ Injuries with Equipment Picture This – Spanish





En la imagen, el trabajador se encuentra de pie directamente en la zona de aplastamiento de un accesorio de excavadora en funcionamiento, con las manos sobre el componente en movimiento. Está demasiado cerca de la maquinaria pesada que claramente está en funcionamiento, sin mantener ninguna comunicación ni distancia de seguridad. Su postura denota pánico, lo que indica que está reaccionando en lugar de planificar. Esto crea una situación de alto riesgo en la que incluso un pequeño movimiento de la máquina podría atraparlo o aplastarlo al instante.

Los trabajadores deben mantenerse siempre fuera del radio de giro, los puntos de pellizco y las zonas de aplastamiento de la maquinaria pesada, manteniendo una comunicación visual y por radio constante con el operador. Solo el personal capacitado debe guiar o dar señales, y debe hacerlo desde un lugar seguro y designado. La maquinaria debe estar completamente parada y asegurada antes de que nadie se acerque al accesorio. Seguir estas prácticas evita lesiones mortales por atrapamiento, golpeo y aplastamiento en las obras activas.