Caught-Between Hazards in Construction Picture This – Spanish



El trabajador parece estar atrapado entre un pesado palé de madera y una estructura sólida, posiblemente sufriendo una lesión por aplastamiento. Tiene el brazo y el pecho inmovilizados y se le ve que sufre dolor, lo que indica que podría haber manipulado la carga de forma incorrecta o estar trabajando demasiado cerca de equipos en movimiento o materiales sin asegurar. Esta situación refleja una falta de concienciación sobre los riesgos y la ausencia de medidas de control para los riesgos de quedar atrapado en el lugar de trabajo.

Evalúe siempre el área de trabajo en busca de posibles puntos de pellizco o aplastamiento y mantenga una distancia segura con respecto a los materiales o la maquinaria en movimiento. Fije todos los objetos correctamente para evitar desplazamientos inesperados y nunca coloque el cuerpo entre una carga y una superficie fija. Utilice ayudas mecánicas para la elevación cuando manipule objetos pesados y asegúrese de que los trabajadores estén capacitados para reconocer y evitar los riesgos de quedar atrapado durante las tareas.