Green Energy Worksites: Solar, Wind, Battery Storage and Worker Hazards Picture This – Spanish





Esta imagen muestra a dos trabajadores en el tejado inclinado de una vivienda de dos plantas en una tarde nublada. Están colocando una lona en una sección del tejado, desplazándose rápidamente por la superficie sin que se vean arneses, cordones de seguridad ni puntos de anclaje por ninguna parte. La inclinación del tejado es pronunciada. El borde del tejado desciende directamente hasta un patio de hormigón situado más abajo, donde hay una piscina vacía a nivel del suelo. No hay cuerdas de advertencia, redes de seguridad ni rodapiés en el borde del tejado. Una escalera está apoyada contra el lateral de la casa —el único punto de acceso al tejado— sin que haya nadie vigilando su base. Una furgoneta de la empresa está aparcada en la entrada con material en la caja, pero no se ha descargado ningún equipo de protección contra caídas.

Los dos trabajadores que se encuentran en este tejado están totalmente concentrados en colocar la lona. Ninguno de los dos piensa en el borde, porque ninguno ha recibido formación para hacerlo —y a ninguno se le ha proporcionado el equipo que permitiría sobrevivir a una caída—. Un tejado empinado, una superficie resbaladiza y 20 pies de altura entre un trabajador y la terraza de hormigón de la piscina no constituyen una situación manejable sin protección contra caídas. Es una situación mortal. La energía verde y los trabajos en tejados se encuentran entre los entornos de mayor riesgo de cualquier sector, y el peligro no varía en función de lo breve que sea el trabajo o de la rapidez con la que deba realizarse. Todo trabajador que se encuentre a más de seis pies de altura necesita protección contra caídas, en todo momento y en cualquier superficie, independientemente del nombre que reciba el trabajo o del tiempo que lleve realizarlo.