# Hoist Safety – Capstan Picture This – Spanish





El trabajador se encuentra peligrosamente cerca de un tambor giratorio de cabrestante y está tirando de la cuerda con la mano sin la protección adecuada, sin herramientas de separación ni espacio de seguridad. Esto lo expone a graves riesgos de enredamiento y aplastamiento. La falta de distancia y la técnica de manejo inadecuada pueden provocar que los dedos, las manos o la ropa queden atrapados en el mecanismo giratorio. Además, el trabajador que se encuentra cerca parece alarmado, pero no interviene ni informa del incidente.

Nunca manipules una cuerda de cabrestante con las manos cerca del tambor; utilice siempre un gancho para cuerdas o una herramienta de guía para mantener una distancia segura. Los operadores deben estar debidamente capacitados y mantenerse alejados de las piezas móviles. Las operaciones con cabrestantes deben ser supervisadas y, si se observa algún peligro, se debe detener el trabajo e informar de ello inmediatamente. Se debe recordar a todos los trabajadores: si algo no es seguro, háganlo saber, no se queden callados.