Lockout/Tagout – French



Les travailleurs blessés au travail parce qu’ils ont été exposés à une énergie dangereuse sont absents pendant une moyenne 24 jours de travail pour leur récupération. Ce cours présente l’objectif du LOTO, l’utilisation des serrures et des étiquettes et la différence entre les employés autorisés, assignés ou les autres.