Lockout Tagout – Landscaping Fatality File – Spanish



Incidente Mortal Debido a un Fallo en los Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado en Paisajismo

El 3 de noviembre de 2023, se produjo un accidente mortal en una instalación de mantenimiento de jardines en Toronto, Ontario, que causó la muerte de un técnico de mantenimiento de 29 años, Andrew Wilson. Wilson estaba realizando tareas rutinarias de mantenimiento en una gran astilladora de madera cuando la máquina se activó inesperadamente, arrastrándole hacia las cuchillas en funcionamiento y causándole lesiones mortales.

La investigación reveló que no se habían seguido correctamente los procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO) de la empresa. Wilson no había aislado la máquina de su fuente de energía antes de empezar a trabajar, y el panel de control de la máquina no estaba debidamente etiquetado para indicar que estaba en mantenimiento. Además, la empresa no había proporcionado a sus empleados la formación adecuada sobre LOTO, ni había dispositivos LOTO fácilmente disponibles in situ.

En respuesta a esta tragedia, la empresa de paisajismo ha implantado protocolos LOTO exhaustivos, que incluyen formación obligatoria para todos los empleados sobre los procedimientos adecuados, auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento y la aplicación estricta de los requisitos LOTO antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación en los equipos. La empresa también ha instalado dispositivos de seguridad adicionales en la maquinaria de alto riesgo para evitar su activación accidental durante las tareas de mantenimiento.