Mobile Elevated Work Platforms (MEWPs) Stats and Facts – Spanish



HECHOS

1. **Capacitación inadecuada del operador:** Los trabajadores sin capacitación completa en el manejo de PEMPs, reconocimiento de peligros y procedimientos de emergencia corren el riesgo de caídas, atrapamientos o vuelcos por uso inadecuado o desconocimiento de los mandos.
2. **Falta de Protección Contra Caídas:** La falta de uso de barandillas, arneses o eslingas en plataformas PEMPs, especialmente del grupo B (elevadores de pluma), aumenta el riesgo de caídas, especialmente a alturas superiores a 1,80 m.
3. **Instalación Incorrecta:** El uso de PEMPs en terrenos irregulares, inestables o blandos sin estabilizadores o estabilizadores puede causar vuelcos, poniendo en peligro a los operadores y a los trabajadores cercanos.
4. **Sobrecarga de las Plataformas:** Exceder los límites de peso especificados por el fabricante con trabajadores, herramientas o materiales desestabiliza las PEMPs, provocando potenciales colapsos o vuelcos.
5. **Falta de Inspecciones Previas al Uso:** La omisión de inspecciones diarias de los componentes de las PEMPs (p.ej. hidráulicos, mandos, barandillas) puede permitir defectos no detectados, aumentando el riesgo de accidentes.
6. **Riesgos Ambientales:** El uso de PEMPs con vientos fuertes, lluvia o cerca de líneas eléctricas sin seguir las directrices del fabricante conlleva el riesgo de vuelcos, electrocuciones o atrapamientos.
7. **Planes de Rescate Inadecuados:** La ausencia de planes de rescate en caso de atrapamientos, caídas o averías mecánicas retrasa las respuestas de emergencia y puede empeorar la situación de los operadores.

ESTADÍSTICAS

- OSHA informó en 2023 que las infracciones relacionadas con las PEMPs se encontraban entre las 10 principales citaciones de seguridad en la construcción, con un 15% vinculado a formación inadecuada o falta de protección contra caídas.
- WorkSafeBC señaló en 2022 que el 12% de las lesiones por caída en la construcción en Columbia Británica estaban relacionadas con las PEMPs, y que el 40% se debían a una instalación inadecuada o a una sobrecarga.

- Un informe de 2021 de los cursos de divulgación de OSHA indicó que entre 2019 y 2020, 736 incidentes con PEMP afectaron a 768 personas, con 172 víctimas mortales, principalmente por caídas y vuelcos.
- El Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional (CCOHS) informó en 2023 que los lugares de trabajo con formación obligatoria para operadores de PEMP redujeron las tasas de accidentes hasta en un 22%.
- Un estudio de 2022 del Journal of Safety Research concluyó que el 65% de las lesiones causadas por PEMPs se debían a caídas, atrapamientos o vuelcos, evitables con formación e inspecciones adecuadas.
- Una encuesta de Statistics Canada de 2021 indicó que el 10% de los trabajadores de la construcción declararon haber estado a punto de sufrir accidentes con PEMPs, a menudo debido a evaluaciones inadecuadas de peligros o a riesgos relacionados con las condiciones meteorológicas.