Processing Plant Hazards: From Pinch Points to Chemical Burns Picture This – Spanish





Esta imagen muestra a un trabajador en una concurrida planta de procesamiento de pie cerca de un sistema transportador mientras el producto se mueve rápidamente a través de rodillos y equipos mecánicos. El trabajador se inclina para desatascar una pieza de material atascada y su guante se acerca peligrosamente a un punto de pellizco sin protección donde las piezas móviles pueden agarrar y aplastar los dedos o las manos al instante. Al mismo tiempo, los productos químicos de limpieza se almacenan cerca y el piso está húmedo por los procedimientos de lavado, lo que añade otra capa de riesgo.

Los peligros de las plantas de procesamiento suelen estar ocultos en las tareas rutinarias: eliminar atascos, ajustar equipos o manipular productos químicos cáusticos durante la desinfección. Las lesiones por puntos de pellizco pueden provocar amputaciones o traumatismos por aplastamiento, mientras que las salpicaduras de productos químicos pueden provocar quemaduras graves, daños permanentes en la piel o lesiones oculares. Siga siempre los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar el mantenimiento de los equipos, mantenga las protecciones en su sitio, utilice EPP resistente a productos químicos y trate todos los productos químicos de limpieza como un peligro grave. En los

entornos de procesamiento, la combinación de maquinaria y productos químicos hace que la concienciación sobre la seguridad sea fundamental en todo momento.