

Chocking and Blocking Safety Fatality File – Spanish



Pasajero golpeado por la hélice al intentar mover los calzos de las ruedas

El piloto informó de que realizó la inspección previa al vuelo por la noche y puso en marcha el avión, pero la Cessna 172 no avanzaba cuando intentaba rodar desde el aparcamiento hasta la pista en el aeropuerto de Key West, Florida.

Miró por la ventanilla izquierda en busca de calzos en las ruedas, mientras que su pasajero salió por la puerta derecha y comprobó si había calzos en la rueda derecha del tren de aterrizaje principal.

A continuación, el pasajero se dirigió a la parte delantera del avión e intentó quitar los calzos de la rueda de morro. Su mano derecha fue golpeada por la hélice, lo que le causó lesiones graves.

El piloto informó de que no había fallos mecánicos o mal funcionamiento del avión antes del accidente que hubieran impedido su funcionamiento normal.

Causa probable: La decisión inadecuada del piloto y del pasajero de que éste intentara mover un calzo de la rueda mientras la hélice estaba girando, lo que provocó una lesión grave.