

# Cold Storage & Freezer Work: Unique Risks of Chill Environments Fatality File – French



## Un employé est tué après avoir été écrasé entre le châssis d'un véhicule utilitaire et le quai de chargement

À 8 h 30, le 14 mars 2023, un employé travaillant comme technicien en CVC pour une entreprise de chauffage et de plomberie commerciale travaillait avec deux collègues. L'équipe était en train de retirer un grand serpentín de réfrigérateur d'un entrepôt frigorifique pour champignons afin de le charger dans un camion à plateau. L'employé a reculé le camion jusqu'au quai de chargement de l'entrepôt. L'équipe avait placé le serpentín sur un cadre en bois muni de roues et tentait de le pousser dans le camion depuis le quai de chargement, mais sans succès. Après avoir échoué à charger manuellement l'appareil dans le camion, l'employé s'est procuré un chariot élévateur électrique appartenant à l'entrepôt et a tenté de pousser/soulever le serpentín pour le placer dans le camion. Pendant le chargement de l'appareil, le camion a roulé vers l'avant alors que le chariot élévateur n'était pas complètement sur le camion, ce qui a fait basculer le chariot élévateur vers l'arrière. L'employé a tenté de descendre du chariot élévateur pendant sa chute et a été écrasé entre le quai de chargement et le protège-conducteur du chariot élévateur. L'employé est décédé des suites de multiples blessures par écrasement.

Source : Osha.gov