

Dont Get Caught in the Crush Infographic – Spanish





RIESGO DE ATRAPAMIENTO Y APLASTAMIENTO

¡QUE NO TE PILLE!



En operaciones de circulación

Circula a una velocidad adecuada al estado del firme.
Evita cambios bruscos de dirección y viraje.
No deshabilites las señales de seguridad de la máquina. (Rotativo y señal acústica de marcha atrás).
Utiliza el cinturón de seguridad.



En operaciones de reparación y mantenimiento

Verifica que todos los órganos móviles se encuentren protegidos mediante carcasa metálica o similar.
Realiza las labores de conservación, mantenimiento y limpieza con la máquina desconectada.
Durante el cambio de útiles asegúrate que la máquina no se ponga en funcionamiento accidentalmente.
Utiliza ropa ceñida al cuerpo.



En operaciones de carga y descarga

No sobrecargues la capacidad permitida de la máquina.
Trabaja con los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
Coloca correctamente la carga a transportar.
No deshabilites los pórticos de seguridad.



El material es una propiedad intelectual de la Linea de Prevención para la Pyme de la Red de la Seguridad Laboral.