

Driver Safety – The Dangers of Loose Cargo Fatality File -French



Un employé est écrasé et tué par une charge qui s'est renversée

À 2 h 48 du matin, le 14 octobre 2022, un employé, conducteur d'un semi-remorque, était en train de desserrer et de retirer les sangles d'arrimage qui maintenaient une charge composée de deux structures de bras transversaux de feux de signalisation de 58 pieds et 6 pouces sur sa remorque à plateau. Une fois la charge détachée, la structure située du côté passager de la remorque est tombée vers l'intérieur, heurtant la structure du côté conducteur de la remorque, qui s'est alors détachée de la remorque.

La partie supérieure de la structure s'est renversée, heurtant et écrasant l'employé qui se trouvait au sol. L'employé est décédé des suites de ses blessures.

Source : <https://www.osha.gov>