

Machine Shop Safety Infographic – Spanish



5 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER MECÁNICO

- 1 Mantener el espacio de trabajo limpio, sin ruidos fuertes y a temperatura adecuada.
- 2 Otorgar el equipo de protección personal idóneo para cada trabajador y tarea que realice.
- 3 Capacitar a los trabajadores en el correcto uso de las herramientas y mantener las instrucciones visibles.
- 4 Evitar que clientes, proveedores y otras personas ajenas al taller pongan en riesgo su seguridad y la de otros.
- 5 Instruir a los trabajadores con protocolos frente a accidentes y primeros auxilios.

Fuente: <https://aprende.com>