

Power Take Off – Guards Picture This – French



L'arbre de prise de force (PTO) fonctionne sans protection complète, laissant les composants rotatifs dangereusement exposés. Cela crée un risque sérieux d'enchevêtrement pour toute personne travaillant à proximité de la machine, en particulier lorsque des vêtements, des membres ou des objets lâches peuvent être rapidement happés. L'absence de protection enfreint les pratiques de sécurité de base pour l'utilisation d'équipements agricoles.

Assurez-vous toujours que l'arbre de prise de force et toutes les pièces mobiles sont entièrement recouverts de protections approuvées par le fabricant avant de les utiliser. N'utilisez jamais et n'effectuez jamais d'entretien sur des équipements dont les protections de prise de force sont manquantes ou

endommagées. Les travailleurs doivent rester à l'écart des pièces en rotation, porter des vêtements ajustés et recevoir une formation appropriée sur les dangers des arbres de prise de force exposés.