

# Practice Good Housekeeping Fatality File

## – Spanish



### Muere un trabajador por falta de supervisi n y una cinta transportadora sin vigilancia

Un joven trabajador de Nueva Brunswick muri  a consecuencia de las heridas sufridas al ser arrastrada la pierna por una cinta transportadora en una planta de pellets de madera. La investigaci n de WorkSafeBC revel  que la cinta transportadora se habia averiado dos veces en los dias anteriores al accidente; durante la reparaci n se retir  un protector que no fue sustituido.

El joven limpiaba el transportador en el turno de noche y no se le inform  de que la protecci n del transportador se habia retirado durante el turno de dia. Debido a la escasa iluminaci n de la zona, **combinada con una limpieza deficiente**, el trabajador no pudo ver que faltaba el protector y fue arrastrado hacia el transportador en movimiento.

El empleador fue acusado de infringir el articulo 9(2)(c.3) de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo por no proporcionar la supervisi n necesaria.

**WorkSafeBC determin  que las causas principales del incidente fueron:**

- Falta de supervisi n del trabajador: Al tratarse de un trabajador joven, era necesaria una supervisi n m s estrecha.
- Falta de protecci n de la maquinaria: El transportador no se volvi  a montar de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Limpieza deficiente.

**Medidas recomendadas para evitar incidentes similares:**

- Proporcionar la supervisi n necesaria para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto incluye asegurarse de que cada trabajador es consciente de todas sus tareas y responsabilidades.
- Aseg rese de que los trabajadores conocen los peligros asociados al manejo de herramientas, maquinaria o equipos que utilizan en el desempe o de su trabajo, proporcionandoles informaci n, instrucci n y capacitaci n.
- Asegurarse de que una m quina se maneja y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante o de acuerdo con los requisitos de seguridad

en todo momento.

- Garantizar que las zonas de trabajo estén bien iluminadas.
- Evitar la acumulación de polvo mediante una buena limpieza.