

Fall Protection – Picture This – Spanish



RIESGO 1

CAÍDA DE PERSONAS

Y CÓMO PREVENIRLO



Realizar trabajos desde escaleras, cajas, etc.



Falta de plataformas o mal uso de ellas



Uso adecuado de los accesos



Instalar barandas de seguridad en todos los espacios



Realizar trabajos bajo la lluvia



Falta o mal uso de barandas de protección



Distancia máxima de 36 cm entre el andamio y la fachada



Plataformas que cubran el 100% de la superficie





CIMBRA INFOGRÁFICOS

1 2
3 4
5 6

AFICHE 1.1

www.andamioscimbra.com