

Chainsaws – Landscaping Fatality File – Spanish



Accidente Mortal con Motosierra en Jardinería

El 11 de agosto de 2023 se produjo un trágico accidente con una motosierra en la reserva de Oak Ridge, en Tennessee (EE.UU.), que se terminó con la muerte de un trabajador forestal de 41 años, Javier Damian-Banos. La muerte se produjo durante las actividades de retirada de ramas de árboles, que forman parte de las operaciones habituales de jardinería y mantenimiento del lugar.

La investigación del accidente reveló que Damian-Banos estaba utilizando una motosierra para cortar una rama grande cuando la motosierra sufrió un contragolpe repentino. El retroceso de la motosierra hizo que ésta golpeara a Damian-Banos en el cuello, provocándole graves lesiones. A pesar de recibir atención médica inmediata, falleció en el lugar de los hechos.

Entre los factores contribuyentes identificados en la investigación figuraban la falta de medidas adecuadas de prevención del contragolpe y el uso insuficiente de equipos de protección individual (EPI). La investigación puso de relieve la necesidad de una formación exhaustiva sobre el manejo adecuado de las motosierras y la importancia de utilizar todos los EPI recomendados, incluidos cascos con pantallas faciales y ropa resistente a los cortes.