Construction Demolition: Hidden Hazards Behind Every Wall Fatality File – French



Un employé décède électrocuté lors de la démolition de murs

À 14 h 15, le 1er mars 2024, un employé travaillant pour une entreprise de rénovation résidentielle était occupé à rénover une cuisine et une salle de bains dans une résidence privée. L’employé était en train de démolir des murs lorsqu’il a accédé au grenier. Il a touché des fils électriques exposés de 220 à 240 volts dans un boîtier de prise ouvert dans le grenier. L’employé est décédé électrocuté.

Source : https://www.osha.gov