

Construction Demolition: Hidden Hazards Behind Every Wall Fatality File – Spanish



Un empleado muere electrocutado durante la demolición de paredes

A las 2:15 p. m. del 1 de marzo de 2024, un empleado que trabajaba para una empresa de remodelación residencial se encontraba remodelando una cocina y un baño dentro de una residencia privada. El empleado estaba demoliendo paredes cuando accedió al ático. El empleado entró en contacto con cables expuestos de 220 a 240 voltios en una caja de enchufe abierta dentro del ático. El empleado murió electrocutado.

Fuente: <https://www.osha.gov>