Construction Demolition: Hidden Hazards Behind Every Wall Picture This – Spanish



Esta imagen muestra a un equipo de demolición trabajando en el interior de un antiguo edificio comercial en el que se están retirando secciones de paredes y techos. Un trabajador golpea con una herramienta para romper el panel de yeso, sin saber que justo detrás de la superficie hay cables eléctricos ocultos y soportes estructurales debilitados. El polvo llena el aire, los escombros se esparcen por el suelo y los materiales que cuelgan del techo parecen inestables. En la demolición, lo que no se ve es a menudo lo que causa lesiones.

Una demolición rutinaria puede convertirse rápidamente en mortal cuando las paredes ocultan cables eléctricos, tuberías de gas, amianto o elementos de carga que de repente se desplazan o se derrumban. La caída de escombros, los fallos estructurales inesperados y los riesgos de golpes son peligros constantes cuando la demolición se realiza con prisas o se evalúa de forma deficiente. Realice siempre un estudio completo de los riesgos antes de comenzar, desconecte los servicios públicos, utilice el equipo de protección personal adecuado, controle el polvo y siga los planes de demolición diseñados para evitar lesiones graves que se pueden prevenir.