Dealing With Hazards – Picture This – Spanish



¿Qué hay de malo en esta foto? Un trabajador de la construcción está a punto de lesionarse con un clavo en el pie, quizá por no prestar atención a dónde pisa.

La gestión de los riesgos laborales en el sector de la construcción es una prioridad diaria porque el entorno de trabajo cambia constantemente. Trabajar duro forma parte de nuestra vida cotidiana, pero a veces este trabajo puede ponernos en peligro, seamos o no conscientes de ello. Hay muchos trabajos que pueden poner a las personas en circunstancias peligrosas y los empresarios son responsables de minimizar el riesgo de lesiones, mayores o mínimas, que puedan afectar negativamente a sus empleados. Las lesiones en los pies son uno de los

incidentes más frecuentes en el lugar de trabajo, independientemente de la ocupación.

Para prevenir estas lesiones, se recomienda que los trabajadores hagan pausas a lo largo del día para rehidratarse y descansar los pies. Los empresarios pueden poner de su parte para proteger a los empleados y ayudar a reducir los riesgos asociados a las tareas diarias de la construcción invirtiendo en equipos de protección individual (EPP). Los trabajadores de la construcción caminan constantemente sobre superficies duras, llenas de elementos peligrosos como fragmentos de vidrio y clavos. Las plantillas anti fatiga resistentes a la perforación no sólo dan apoyo y comodidad a los trabajadores, sino que también proporcionan una protección muy necesaria contra los objetos que pueden penetrar y potencialmente apuñalar a los trabajadores.