

Driver Safety – Fixed Objects Fatality File – Spanish



Un camionero muere atropellado por un contrachapado que se desplomó

A las 13:50 horas del 27 de abril de 2020, un empleado trabajaba como conductor de camión para una empresa de transporte local de mercancías en general. Él y sus familiares eran copropietarios de la empresa. Se encontraba en una obra de un distribuidor de materiales de construcción. Estaba cargando o descargando material. Movía una unidad de madera contrachapada que pesaba 833 kilogramos (1.836 libras). Se cayó y le aplastó. Sufrió múltiples fracturas. Murió. Este incidente se produjo en una situación en la que trabajaban varios empleadores.

Esta investigación estuvo asociada a dos inspecciones, 1473397 y 1473398. La inspección 1473397 correspondía a la empresa que realizaba el transporte local de mercancías. La inspección 1473398 era para el comerciante de materiales de construcción.

Fuente: [Osha.gov/](https://www.osha.gov/)