

Electric Pallet Jacks Stats and Facts – Spanish



HECHOS

1. Algunos transpaletas pueden soportar 2.000 kg y este peso supone un riesgo de lesiones. La mayoría de las transpaletas, eléctricas o manuales, requieren que el operario camine con ellas, y muchos operarios estarán levantando mercancías en las horquillas y fuera de ellas.
2. El operario debe mantener siempre el control del transpaleta y ser especialmente cuidadoso en rampas y pendientes. El operario nunca debe subirse al transpaleta a menos que ésta tenga una plataforma específica.
3. El operario puede romper el transpaleta dejando caer la carga, de modo que la paleta entre en contacto con el suelo. Al bajar una pendiente, el operario no debe ponerse en el camino del transpaleta.
4. Lleve calzado adecuado y asegúrese de limpiar cualquier derrame. Tenga especial cuidado si se utiliza en zonas húmedas.
5. Mantenga el suelo arreglando baches y grietas y creando placas puente o rampas para las juntas de las superficies o los cambios de elevación.
6. Cuando no se utilicen los transpaletas, guárdelas en un lugar designado o coloque las horquillas en un palet para que no creen un peligro de tropiezo.

ESTADÍSTICAS

- Los accidentes con transpaletas eléctricas y carretillas industriales provocan unas 34.900 lesiones al año. De estas lesiones, casi 8.000 están relacionadas con los transpaletas eléctricos.
- Los transpaletas eléctricos están implicados en una media de 85 muertes al año.
- La mayoría de las lesiones no mortales con transpaletas eléctricas se produjeron en hombres (88%) y en operarios de entre 25 y 34 años.
- Una media del 7% de los trabajadores faltó al trabajo cada año debido a una lesión relacionada con un transpaleta eléctrico.
- Las lesiones mortales con transpaletas eléctricas afectaron en mayor medida a los hombres (99%) y a las personas de entre 55 y 64 años.
- Aproximadamente una persona muere en un accidente con transpaleta eléctrica cada tres días en Estados Unidos.

- Una cuarta parte de las lesiones en almacenes se producen en el muelle de carga.
- La OSHA ha descubierto que el 25% de los accidentes con transpaletas eléctricas se deben a una capacitación inadecuada del operario.