

Electrical Hazards in Construction – Machinery Fatality File – French



zChoc Électrique – Contact Direct Avec Une Ligne Aérienne

Un employé perçait des trous dans la roche en préparation d'un dynamitage. Il travaillait à proximité d'une ligne électrique aérienne de 14,4 kilovolts. Il aurait apparemment touché la ligne électrique et aurait été électrocuté.

(L'employé présentait des brûlures aux bras, à la jambe et à l'abdomen.) Il a été déclaré mort 2,5 heures après l'accident.

Source: *Osha.gov/*