

Floor Openings Picture This – Spanish



La disposición de la barandilla en esta foto es en cierto modo más peligrosa que el agujero del suelo que protege:

- No hay barandilla intermedia; y
- Los extremos de los postes que sobresalen por encima de la barandilla superior no tienen tapa y podrían causar daños graves si los trabajadores tropiezan con ellos.

Moraleja: Asegúrese de que sus sistemas de protección de agujeros en el suelo cumplen las normas de la OSHA y no exponen a los trabajadores a peligros adicionales.