


# Forklift Safety – The Danger Zone

## Fatality File – Spanish



### Empleado Fallecido al ser Golpeado por la Caída del brazo de un Montacargas

El empleado n.º 1 estaba descargando una pieza de acero con su montacargas. Su supervisor se inclinó para desenganchar una cadena y vio que goteaba líquido hidráulico de la junta del cilindro principal; le dijo al empleado n.º 1 que llevara el montacargas al encargado de mantenimiento para que lo reparara. El empleado estacionó la carretilla elevadora en el área de mantenimiento y levantó las horquillas. El empleado n.º 1 estaba debajo de las horquillas cuando falló la conexión hidráulica del mástil, lo que provocó una liberación repentina del líquido y el descenso del mástil. El empleado n.º 1 murió. Nadie vio el accidente. Es posible que estuviera intentando localizar el lugar de la fuga antes de llamar al encargado de mantenimiento. Había una llave inglesa en el suelo cerca del cuerpo, y es probable que el empleado n.º 1 estuviera intentando apretar la conexión para detener la fuga, pero en lugar de eso, desgastó las roscas, lo que provocó un fallo total.

**Fuente:** Osha.gov