Hidden Electrical Hazard Kills Worker — Spanish



Cuando los trabajadores se electrocutan en los lugares de trabajo es a menudo porque los objetos metálicos que sostienen tocan las líneas eléctricas aéreas. Pero una reciente fatalidad en Burlington, ON, ocurrió como resultado de un peligro que no pudo ser visto.

La víctima, un empleado de una empresa medioambiental que estaba removiendo tierra de un sitio, estaba sujetando una cadena que estaba sujeta a una excavadora y a un contenedor de eliminación de metales. El contenedor fue arrastrado sobre una sección de tierra bajo la cual estaba enterrado un cable eléctrico.

Cuando el cubo entró en contacto con el cable, la corriente pasó a través de él y a lo largo de la cadena, matando al hombre de 25 años. Este incidente muestra la importancia de saber dónde están enterrados los cables eléctricos y asegurarse de que la electricidad se apaga antes de que empiecen las obras.