

Landscaping – PPE Fatality File – Spanish



La falta de EPP Provoca la Muerte de un Paisajista en Texas

En un trágico incidente ocurrido en el Northwest Vista College de San Antonio (Texas), el paisajista Jorge Gonzales, de 55 años, perdió la vida mientras manejaba un cortacésped comercial. Según los informes, Gonzales fue aplastado por el cortacésped mientras realizaba tareas rutinarias de mantenimiento del jardín. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar del accidente.

El accidente subraya la importancia crítica de contar con equipos de protección individual (EPI) y protocolos de seguridad adecuados en las operaciones de jardinería. Aunque no se han revelado detalles concretos sobre el EPP que Gonzales utilizaba en ese momento, el incidente pone de relieve que la ausencia o el uso indebido de equipos de seguridad puede tener consecuencias mortales. Los empresarios deben asegurarse de que todo el personal de jardinería esté debidamente formado y equipado con los EPI adecuados, como calzado de protección, guantes y protecciones para la maquinaria, a fin de mitigar los riesgos asociados al manejo de maquinaria pesada.

En respuesta a la tragedia, el Northwest Vista College expresó su más sentido pésame a la familia y los compañeros de González, y subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. La universidad también ofreció servicios de asesoramiento a los estudiantes y al personal afectados por el incidente.

Fuente: [Kens5.com](https://www.kens5.com)