Liquid Nitrogen – Best Practices Fatality File – Spanish



Un empleado muere asfixiado en un camión cisterna lleno de nitrógeno

A las 9:45 a. m. del 22 de febrero de 2021, un empleado trabajaba para una empresa de transporte de carga por carretera de larga distancia. Se encargaba de lavar los vehículos y limpiar el equipo de la empresa. Estaba limpiando un camión cisterna que había transportado ALFOL 16, nombre comercial del 1-hexadecanol.

El empleador declaró que el empleado estaba inspeccionando el tanque en busca de materiales. La atmósfera del camión cisterna estaba cargada de nitrógeno. Había poco oxígeno. El empleado perdió el conocimiento y murió por asfixia. No fue hospitalizado.

Fuente: *osha.gov*