


Load Securement – Securing Pallets

Fatality File – Spanish



Sujeción incorrecta de la carga

Un trabajador se vio involucrado en un accidente debido a una sujeción incorrecta de la carga ocurrido en 2018 en Ohio. El trabajador, un conductor de camión, transportaba una carga de bobinas de acero que habían sido aseguradas incorrectamente al remolque durante la carga.

Mientras el conductor circulaba por la autopista, la carga se desplazó, haciendo que el remolque volcara y derramara su contenido sobre la carretera. El conductor quedó atrapado en la cabina del camión y tuvo que ser sacado por los servicios de emergencia. Sufrió heridas graves y permaneció hospitalizado varias semanas.

Una investigación reveló que las bobinas de acero no se habían fijado correctamente al remolque durante la carga. La empresa responsable de la carga fue multada por la Federal Motor Carrier Safety Administration por infringir la normativa federal relativa a la sujeción de la carga.

Este incidente pone de relieve la importancia de una sujeción adecuada de la carga y los peligros potenciales que pueden surgir cuando la carga no está bien sujetada. Además de suponer un riesgo para los trabajadores y otras personas en la carretera, una sujeción inadecuada de la carga también puede provocar daños a la carga y costosas multas y responsabilidad legal para las empresas implicadas. La capacitación, el equipamiento y los protocolos adecuados pueden ayudar a prevenir estos accidentes y a proteger la seguridad de los trabajadores y de otras personas.