Residential Wood Framing Fatality File – Spanish



Hombre atrapado y muerto en una obra en Allendale.

ALLENDALE TOWNSHIP, Michigan (WOOD) – Un trabajador de la construcción ha muerto después de quedar atrapado cuando los soportes de madera cayeron sobre él en un sitio de construcción en Allendale viernes.

Alrededor de 1:25 pm, los equipos de emergencia fueron enviados a un nuevo sitio de construcción de viviendas en la Avenida 68 cerca de la calle Fillmore después de recibir un informe de que un hombre estaba atrapado bajo las vigas de construcción.

Los bomberos de Allendale pudieron liberar al hombre de 56 años de debajo de las vigas de madera. El Departamento del Sheriff del Condado de Ottawa dijo que fue declarado muerto en el lugar.

No se ha revelado el nombre del hombre.

Según una investigación preliminar, el hombre estaba descargando las vigas de un camión de reparto cuando se le cayeron encima.