

Road Risk: Managing Work-Related Vehicle Collisions Fatality File – Spanish



Señalizador Atropellado Mortalmente Por Un Vehículo En Circulación Durante Trabajos En La Carretera

El 27 de agosto de 2024, aproximadamente a la 1:00 p. m., un trabajador de la construcción que realizaba labores de señalización de tráfico en un solo sentido para un proyecto de instalación de barreras en una autopista fue atropellado y falleció a causa de un vehículo que se aproximaba. La investigación de la OSHA determinó que el trabajador se encontraba dentro del carril de circulación activo, fuera de la zona de señalización segura designada, cuando un conductor distraído entró en la zona de trabajo. El impacto causó un traumatismo contuso mortal al ser lanzado el empleado al pavimento.

Este incidente pone de relieve la extrema vulnerabilidad de los trabajadores de carretera y la importancia fundamental de una planificación estricta del control del tráfico, una posición adecuada de los señalizadores y la concienciación de los conductores. Incluso un breve descuido en la disposición de la zona de trabajo o en la atención de los conductores puede convertir una operación rutinaria de señalización en un accidente mortal.

Fuente: [Osha.gov](https://www.osha.gov)