Roof & Facade Work – Weather, Access and Anchor Point Challenges Fatality File – French



Standing Chute Depuis un Toit Rendu Glissant par la Pluie

Un couvreur âgé de 45 ans est décédé après avoir fait une chute de 9 mètres depuis un toit en contreplaqué rendu glissant par la pluie, avec une pente de 5/12. L'accident s'est produit alors qu'une équipe de six personnes installait des matériaux de couverture sous une pluie légère. Lorsque la victime s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun point d'ancrage auquel elle pouvait attacher son harnais de protection contre les chutes, elle est descendue de l'échelle, a récupéré un ancrage et est retournée sur le toit pour l'installer sur la crête. Alors qu'elle se préparait à installer l'ancrage, elle a perdu l'équilibre et a glissé sur environ 3,6 mètres sur le toit en contreplaqué mouillé. Elle a tenté de s'agripper à la sous-couche du toit pour arrêter sa chute, mais n'y est pas parvenue. Elle est tombée du bord, a heurté un conteneur de stockage en acier et a atterri sur le sol.

Source : Safetyandhealthmagazine.com