

Scaffold Safety Fatality File – Spanish



El derrumbe de un andamio mata a un trabajador en una fábrica de pulpa de Alberta

Un trabajador de 53 años falleció tras caer de un andamio en la fábrica de celulosa Peace River Pulp Mill, situada en el noroeste de Alberta, mientras desmontaba una estructura de andamios.

Una investigación realizada por las autoridades provinciales reveló que faltaban los pasadores esenciales que fijaban los componentes del andamio, lo que comprometía la estabilidad de la estructura. El empleador fue considerado responsable por no garantizar las condiciones de seguridad del andamio y se declaró culpable en virtud de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de Alberta.

Este accidente mortal pone de relieve la importancia fundamental de realizar inspecciones rigurosas y montar los sistemas de andamios de forma segura. La falta de un pasador o una conexión defectuosa pueden convertir una tarea rutinaria en un peligro mortal. Los empleadores deben aplicar protocolos de inspección estrictos, verificar la integridad de los componentes y detener las operaciones cuando surja cualquier duda sobre la estructura.

Fuente: thesafetymag.com