

Scaffold Tower Safety Picture This – Spanish





Esta imagen pone de manifiesto un importante problema de seguridad en los andamios. La persona está de pie en una plataforma de andamio sin barandillas, protección contra caídas ni estabilización visible. Además, el andamio tiene ruedas y parece no estar asegurado, lo que aumenta el riesgo de movimiento y colapso. Trabajar en altura sin las debidas precauciones expone a los trabajadores a un grave riesgo de lesiones o muerte por caídas.

Las torres de andamios deben estar equipadas con barandillas, rodapiés y estar correctamente bloqueadas, especialmente cuando se utilizan en terrenos irregulares o blandos, como las obras de construcción. Los trabajadores también

deben utilizar sistemas personales de detención de caídas cuando sea necesario y nunca subir o trabajar en un andamio a menos que haya sido inspeccionado y se considere seguro. Esta situación demuestra una mala planificación y el incumplimiento de las normas básicas de seguridad en los andamios.