Steel Framing Fatality File – Spanish



Dos empleados heridos en una caìda al desplomarse una estructura de acero

Los empleados n§ 1 y n§ 2, ambos herreros, estaban de pie sobre un armaz¢n de acero estructural, desenganchando un haz de material de cubierta de acero para tejados. La estructura de acero se desplom¢ y ambos cayeron al suelo desde una altura aproximada de 32 pies. Ambos trabajadores sufrieron lesiones graves, por las que tuvieron que ser hospitalizados.