String Trimmers (Weed Whips) and Edgers – Landscaping Fatality File – Spanish



Accidente mortal con una desbrozadora en un proyecto de jardinería residencial

El 25 de agosto de 2023, se produjo un accidente mortal con una desbrozadora un proyecto de jardinería residencial en Dallas, Texas, que causó la muerte de un trabajador de jardinería de 38 años, James Carter. Carter estaba utilizando una desbrozadoras con motor de gas para cortar el césped de una propiedad residencial cuando se produjo el incidente.

Según la investigación, Carter estaba recortando cerca de un parterre cuando el cabezal de la recortadora golpeó una roca oculta, haciéndola retroceder violentamente. La fuerza del retroceso le hizo perder el equilibrio y caer sobre una estaca de jardín metálica afilada, lo que le provocó lesiones graves. A pesar de la atención médica inmediata de sus compañeros de trabajo y de los servicios de emergencia, Carter sucumbió a sus heridas in situ.

La investigación reveló varios factores contribuyentes, entre ellos la falta de equipo de protección personal (EPP), como gafas y guantes de seguridad, y una formación inadecuada sobre el manejo seguro de las desbrozadoras. A raíz de este incidente, la empresa de paisajismo ha introducido protocolos de seguridad más estrictos, que incluyen EPP obligatorios para todos los trabajadores y sesiones de formación exhaustivas centradas en el uso correcto de los equipos de paisajismo y la concienciación sobre los peligros potenciales.