Stump Grinders – Landscaping Fatality File – Spanish



Accidente mortal con desbastadora de tocones en jardinería

El 15 de septiembre de 2023, se produjo un trágico accidente con una desbastadora de tocones durante un proyecto de jardinería comercial en Portland, Oregón, que causó la muerte de un trabajador de jardinería de 43 años, Thomas Blake. Blake estaba manejando una desbastadora de tocones diésel de alta potencia para retirar un tocón de árbol grande en una propiedad residencial cuando ocurrió el incidente.

Según la investigación, Blake estaba utilizando la desbastadora de tocones cuando falló el escudo de seguridad de la máquina, lo que hizo que los restos de madera salieran despedidos a gran velocidad. El fuerte impacto de los escombros le causó lesiones graves. A pesar de los esfuerzos inmediatos de sus compañeros de trabajo y de los servicios médicos de urgencia, Blake sucumbió a sus heridas in situ.

La investigación identificó varios factores contribuyentes, entre ellos el mal funcionamiento del escudo de seguridad, el mantenimiento inadecuado de la desbastadora de tocones y la falta de equipo de protección personal (EPP) adecuado. A raíz de este incidente, la empresa de paisajismo ha puesto en marcha protocolos de seguridad más estrictos, que incluyen comprobaciones periódicas del mantenimiento de los equipos, el uso obligatorio de EPP, como pantallas faciales y ropa protectora, y sesiones de formación exhaustivas para todos los operarios sobre el uso seguro de la desbastadora de tocones.