Tractor Hitching – Hazard Assessments Fatality File – Spanish



Empleado resulta herido al quedar atrapado por el enganche de un tractor

El 23 de agosto de 2002, el empleado n.º 1, un mecánico, estaba solucionando un problema de dirección en un tractor Case, modelo n.º 4990, que estaba aparcado en un taller de reparaciones. Al arrancar el tractor y caminar detrás de él, quedó atrapado entre una rueda y los brazos metálicos del enganche del tractor. Se llamó a los servicios de emergencia y el empleado n.º 1 fue trasladado en helicóptero al Centro Médico UC/Davis de Sacramento, California, donde fue hospitalizado y tratado por múltiples fracturas en la pelvis.

Fuente: *Osha.gov/*