

Tractor Safety Infographic – Spanish



04A **FICHA ALERTA**
OCTUBRE 2017

TRACTORES



Podemos afirmar que el tractor es el equipo móvil de trabajo más utilizado en el campo asturiano, constatándose la producción incesante de accidentes relacionados con el uso del mismo en actividades mayoritariamente no profesionales realizadas en fincas particulares.

Por el número de accidentes que se producen, y las graves lesiones que comportan, el aplastamiento por vuelco de tractor es el riesgo más importante al que están expuestas las personas que usan esta máquina agrícola.

CAUSA PRINCIPAL DE LOS ACCIDENTES

- Parque de tractores obsoleto (más de 15 años)
- Deficiencia / carencia de estructuras homologadas de protección frente al vuelco (cabina, pórtico o bastidor) y/o cinturón de seguridad
- Falta de adiestramiento adecuado de los conductores, falta de profesionalización y experiencia (uso esporádico, personal eventual, agricultores a tiempo parcial)
- Desconocimiento de los riesgos a los que se exponen las personas que utilizan estos equipos en el ámbito familiar
- Condiciones orográficas adversas existentes en Asturias
- Confianza excesiva y/o monotonía



Fuente: <http://www.iaprl.org>