Waste & Recycling Operations: Biological, Chemical and Equipment Hazards Fatality File – French



Un employé est tué en étant happé et entraîné dans une courroie de convoyeur

À 0 h le 14 septembre 2022, un employé effectuait de l'entretien sur une courroie de convoyeur utilisée dans des opérations de recyclage d'asphalte. L'employé travaillait seul au moment de l'incident. Pendant qu'il effectuait de l'entretien sur une poulie de tension sous tension et en fonctionnement, l'employé a été happé par la courroie et entraîné vers la poulie. L'employé est décédé des blessures traumatiques subies, dont l'amputation des deux bras.

Source : https://www.osha.gov