

Waste & Recycling Operations: Biological, Chemical and Equipment Hazards Fatality File – Spanish



Un Empleado Muere al Quedar Atrapado y Ser Jalado por una Banda Transportadora

A las 12:00 a.m. del 14 de septiembre de 2022, un empleado realizaba mantenimiento en una banda transportadora utilizada en operaciones de reciclaje de asfalto. El empleado trabajaba solo en el momento del incidente. Mientras realizaba mantenimiento en una polea tensora que estaba energizada y en funcionamiento, el empleado quedó atrapado y fue jalado hacia la banda y la polea. El empleado falleció a causa de las lesiones traumáticas que sufrió, incluida la amputación de ambos brazos.

Fuente: <https://www.osha.gov>