

Winter Work: Slips, Ice, Cold Stress and Snow Hazards Fatality File – French



Un Ouvrier Décède Après Être Tombé à Travers une Lucarne Recouverte de Neige Alors qu'il Déblayait le Toit

Un ouvrier de 66 ans du comté de Hickman, dans le Tennessee, est décédé après être tombé à travers une lucarne alors qu'il déblayait la neige accumulée sur le toit d'un bâtiment commercial. Selon le bureau du shérif du comté de Hickman, l'homme déblayait la neige lorsqu'il a marché sur une lucarne recouverte par la neige. La lucarne a cédé sous son poids, le faisant tomber à travers le toit à l'intérieur du bâtiment. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux, mais il est décédé des suites de ses blessures.

Les conditions hivernales avaient complètement masqué la lucarne, créant un risque de chute caché sur la surface du toit. L'accumulation de neige, le sol glissant, la visibilité réduite des ouvertures structurelles et l'absence de mesures de protection ont considérablement augmenté le risque. Cet incident montre comment la neige, la glace et les conditions hivernales peuvent transformer des tâches routinières, comme le déneigement des toits, en opérations mortelles lorsque les dangers sont cachés sous la couche de neige.

Source : Kptv.com