

Young & New: Managing the Risk of Early-Career Workers Fatality File – Spanish



Un Tabajador de Techado de 19 Años Muere Tras Caer 9 Metros a través de una Claraboya sin Protección

Un trabajador de techado de 19 años murió tras caer unos 9 metros a través de una claraboya sin protección mientras trabajaba en un techo de baja pendiente en Neville Island, Pensilvania. El joven trabajador estaba empleado por dos contratistas comerciales de techado que trabajaban conjuntamente y realizaba tareas de techado cerca de varias claraboyas que no contaban con protección contra caídas, como barandillas, cubiertas o sistemas personales de detención de caídas.

La investigación de la OSHA reveló que ambas empresas de techado ignoraron deliberadamente los requisitos federales de protección contra caídas. Se permitió a los trabajadores trabajar alrededor de las claraboyas y los bordes del techo sin ningún sistema de protección, y también se utilizó una plataforma elevadora sin protección contra caídas. La OSHA citó a ambos empleadores por infracciones graves y deliberadas y señaló que su incumplimiento de las conocidas normas de protección contra caídas le costó la vida a un joven trabajador.

Este caso ilustra el elevado riesgo al que se enfrentan los trabajadores jóvenes que están empezando su carrera profesional y a los que a menudo se les asignan tareas de alto riesgo, como la construcción de techos, pero que pueden carecer de la experiencia y la confianza necesarias para reconocer los peligros o rechazar trabajos inseguros.

Fuente: Dol.gov